

# **Anhang A**

Tabellarische Auflistung aller Querbauwerke im FFH-Gebiet

**Tabellarische Auflistung aller Querbauwerke im FFH-Gebiet 5623-317 „Kinzigssystem oberhalb Steinau a. d. Str.“**

Stand Oktober 2014

Tabelle zu den Querbauwerken, die im Maßnahmenprogramm der WRRL gelistet sind.

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Maßnahmen-ID WRRL	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Kommune	Umbau der QBW (X)**
Kinzig									
1	37324	60586	2478_ab_667	3533612.0, 5575699.0	Wehr	Wasserkraft	unpassierbar	Steinau a. d. Str.	
2	37327	72866	2478_ab_709	3535763.0, 5577504.0	Kleiner Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	X
3	37328	60622	2478_ab_712	3536052.0, 5577507.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung, Wasserentnahme	unpassierbar	Schlüchtern	
4	37329	60628	2478_ab_718	3536330.0, 5577908.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
5	37331	60658	2478_ab_727	3537036.0, 5578284.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	X
6	37332	60644	2478_ab_729	3537149.0, 5578478.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	X
7	37333	60660	2478_ab_734	3537407.0, 5578826.0	Sehr hoher Absturz	Sonstiges	unpassierbar	Schlüchtern	
8	37334	60662	2478_ab_736	3537629.0, 5578944.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
9	37335	60664	2478_ab_737	3537716.0, 5578963.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
10	37336	60666	2478_ab_738	3537803.0, 5578985.0	Hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	X
11	37338	72872	2478_ab_740	3537995.0, 5579037.0	Kleiner Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	X
12	37340	72860	2478_ab_754	3539081.0, 5579152.0	Streichwehr mit kl. Absturz	Unbekannt	unpassierbar	Schlüchtern	X
13	37341	72862	2478_ab_756	3539152.0, 5579076.0	kl. Absturz	Unbekannt	unpassierbar	Schlüchtern	

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Maßnahmen-ID WRRL	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Kommune	Umbau der QBW (X)**
14	37345	60668	2478_ab_768	3540248.0, 5578990.0	Wehr der Dorfmühle	Sonstiges	unpassierbar	Schlüchtern	
15	37351	60670	2478_ab_796	3541890.0, 5577911.0	hoher Absturz nach Massivsohle	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	X
16	37359	60696	2478_ab_818	3542356.0, 5576365.0	Wehr der Untermühle Sannerz	Unbekannt, ehem. WKA Nutzung	unpassierbar	Sinntal	
17	37360	60702	2478_ab_824	3542771.0, 5576125.0	Wehr der Eckenmühle	Unbekannt, ehem. WKA Nutzung	bedingt passierbar	Sinntal	
18	37363	60704	2478_ab_837	3543705.0, 5575733.0	hoher Absturz nach Massivsohle unter Straßenbrücke	Kreuzungsbauwerk	unpassierbar	Sinntal	X
19	37367	60706	2478_ab_844	3544255.0, 5575441.0	hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Sinntal	X

\* Bei der Auswertung der Passierbarkeit der Wanderhindernisse wurde jeweils das pessimistischste Ergebnis genommen. Beispiel: Gesamtpassierbarkeit Aufwärts: weitgehend unpassierbar; Gesamtpassierbarkeit Abwärts: bedingt passierbar. In die Tabelle wurde dann für die Passierbarkeit als weitgehend unpassierbar eingestuft.

\*\* Der Umbau und / oder dieser Querbauwerke (QBW) ist bereits durch die jeweilige Kommune durchgeführt worden.

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Tabelle zu weiteren Querbauwerken, die nicht im Maßnahmenprogramm der WRRL aufgelistet sind.

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Gemeinde	Umbau QBW **
Kinzig								
1	37323	2478_ab_662	3533125.0, 5575654.0	Durchlass	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	
2	37325	2478_ab_674	3533986.0, 5576077.0	Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung, Sonstiges	passierbar	Steinau an der Str.	
3	37326	2478_ab_705	3535625.0, 5577308.0	Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
4	37330	2478_ab_726	3537004.0, 5578242.0	rauhe Gleite/Rampe	Sohlenstabilisierung	passierbar	Schlüchtern	
5	37337	2478_ab_740	3537955.0, 5579033.0	kleiner Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	X
6	37339	2478_ab_744	3538276.0, 5579281.0	Durchlass	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
7	37342	2478_ab_757	3539258.0, 5579088.0	kleiner Absturz	Unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
8	37344	2478_ab_765	3539994.0, 5578985.0	rauhe Gleite/Rampe	Unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
9	37346	2478_ab_768	3540304.0, 5579006.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
10	37347	2478_ab_770	3540405.0, 5578962.0	rauhe Gleite/Rampe	unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
11	37348	2478_ab_784	3541497.0, 5578600.0	rauhe Gleite/Rampe	unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
12	37349	2478_ab_789	3541889.0, 5578410.0	rauhe Gleite/Rampe, Stützschwelle / Grundschwelle	unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
13	37350	2478_ab_790	3541946.0, 5578362.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
14	37352	2478_ab_807	3542109.0, 5577193.0	Sohlenschwelle	unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
15	37353	2478_ab_810	3542134.0, 5576947.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Sinntal	
16	37354	2478_ab_811	3542030.0, 5576845.0	Sohlenschwelle	unbekannt, ehem. WKA Nutzung	passierbar	Sinntal	

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Gemeinde	Umbau QBW **
Kinzig								
17	37355	2478_ab_815	3542134.0, 5576613.0	kleiner Absturz	unbekannt	bedingt passierbar	Sinntal	
18	37356	2478_ab_815	3542143.0, 5576618.0	rauhe Gleite/Rampe, Sohlenrampe / raue Rampe	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Sinntal	
19	37357	2478_ab_817	3542284.0, 5576466.0	kleiner Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Sinntal	
20	37358	2478_ab_818	3542343.0, 5576409.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung, Unbekannt	weitgehend unpassierbar	Sinntal	
21	37361	2478_ab_827	3542976.0, 5575908.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	unpassierbar	Sinntal	
22	37362	2478_ab_836	3543628.0, 5575865.0	rauhe Gleite/Rampe	unbekannt	bedingt passierbar	Sinntal	
23	37364	2478_ab_840	3543962.0, 5575578.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Sinntal	
24	37365	2478_ab_843	3544207.0, 5575456.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Sinntal	
25	37366	2478_ab_843	3544214.0, 5575451.0	Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Sinntal	
26	37368	2478_ab_844	3544263.0, 5575439.0	Verrohrung	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Sinntal	
Ahlersbach								
27	35600	2478152_ab_3	3535008.0, 5576571.0	kleiner Absturz, Absturztreppe	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	
28	35601	2478152_ab_10	3535313.0, 5576160.0	Durchlass	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
29	35602	2478152_ab_11	3535404.0, 5576105.0	hoher Absturz	unbekannt	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
30	35603	2478152_ab_15	3535572.0, 5575871.0	kleiner Absturz	vermutlich ehem. Wehr zur Wiesenbewässerung	bedingt passierbar	Steinau an der Str.	
31	35604	2478152_ab_19	3535941.0, 5575635.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Steinau an der Str.	
32	35605	2478152_ab_22	3536167.0, 5575526.0	kleiner Absturz	Fischteich	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	
33	35606	2478152_ab_24	3536339.0, 5575488.0	hoher Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Gemeinde	Umbau QBW **
34	35607	2478152_ab_26	3536577.0, 5575447.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Fischteich, Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Steinau an der Str.	
35	35608	2478152_ab_30	3536876.0, 5575400.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	
36	35609	2478152_ab_33	3536999.0, 5575106.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Steinau an der Str.	
37	35610	2478152_ab_35	3537069.0, 5574993.0	hoher Absturz	Furt, Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	
38	35611	2478152_ab_37	3537247.0, 5574877.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Steinau an der Str.	
39	35611	2478152_ab_40	3537415.0, 5574694.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Steinau an der Str.	
<b>Auerbach</b>								
- keine Querbauwerke vorhanden								
<b>Ahlers-Bach</b>								
- keine Querbauwerke vorhanden								
<b>Elmbach</b>								
40	36200	247812_ab_1	3537801.0, 5578996.0	hoher Absturz, Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	X
41	36202	247812_ab_7	3537948.0, 5579513.0	Grundschwelle, Stützschwelle	Sohlenstabilisierung	passierbar	Schlüchtern	
42	36203	247812_ab_13	3538267.0, 5579910.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
43	36205	247812_ab_28	3539298.0, 5580490.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
44	36206	247812_ab_29	3539379.0, 5580509.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
45	36207	247812_ab_31	3539622.0, 5580631.0	hoher Absturz, Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
46	36208	247812_ab_32	3539638.0, 5580641.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
47	36209	247812_ab_32	3539662.0, 5580652.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
48	36211	247812_ab_32	3539690.0, 5580675.0	hoher Absturz	unbekannt	unpassierbar	Schlüchtern	

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Gemeinde	Umbau QBW **
49	36212	247812_ab_3 3	3539714.0, 5580709.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
50	36213	247812_ab_3 3	3539759.0, 5580752.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	unbekannt	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
51	36214	247812_ab_3 3	3539771.0, 5580755.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	unbekannt	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
52	36215	247812_ab_3 4	3539802.0, 5580762.0	sehr hoher Absturz	unbekannt	unpassierbar	Schlüchtern	
53	36216	247812_ab_3 4	3539803.0, 5580750.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	unbekannt	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
54	36217	247812_ab_3 5	3539914.0, 5580793.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
55	36218	247812_ab_5 0	3540983.0, 5581652.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
56	36219	247812_ab_5 5	3541366.0, 5581924.0	hoher Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	unpassierbar	Schlüchtern	
57	36220	247812_ab_5 9	3541690.0, 5581936.0	hoher Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
58	36221	247812_ab_6 5	3542133.0, 5582085.0	sehr hoher Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	unpassierbar	Schlüchtern	
59	36222	247812_ab_6 5	3542156.0, 5582081.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
60	36223	247812_ab_6 5	3542166.0, 5582084.0	hoher Absturz, Massivsohlenabschnitt	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
61	36224	247812_ab_6 6	3542221.0, 5582103.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
62	36225	247812_ab_6 7	3542297.0, 5582120.0	hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
63	36226	247812_ab_7 1	3542738.0, 5582264.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
64	36227	247812_ab_7 2	3542812.0, 5582309.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
65	36228	247812_ab_7 8	3543301.0, 5582344.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
66	36229	247812_ab_7 8	3543288.0, 5582362.0	hoher Absturz, Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
67	36230	247812_ab_7 9	3543315.0, 5582445.0	kleiner Absturz, Verrohrung mit Absturz		unpassierbar	Schlüchtern	

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Gemeinde	Umbau QBW **
Schwarzbach								
68	39202	2478124_ab_6	3539802.0, 5580260.0	kleiner Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
69	39203	2478124_ab_7	3539923.0, 5580161.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
70	39204	2478124_ab_12	3540262.0, 5579926.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
71	39205	2478124_ab_15	3540477.0, 5579918.0	kleiner Absturz	Viehtränke	bedingt passierbar	Schlüchtern	
72	39206	2478124_ab_20	3540913.0, 5579887.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
73	39207	2478124_ab_23	3541180.0, 5579874.0	hoher Absturz	unbekannt	unpassierbar	Schlüchtern	
74	39208	2478124_ab_27	3541504.0, 5579837.0	Stützschwelle / Grundschwelle	Furt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
75	39209	2478124_ab_36	3542160.0, 5580022.0	rauhe Gleite/Rampe, Massivsohlenabschnitt	Furt, Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
76	39211	2478124_ab_38	3542307.0, 5580065.0	hoher Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
77	39212	2478124_ab_39	3542343.0, 5580139.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk, Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
78	39213	2478124_ab_40	3542493.0, 5580199.0	hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
79	39214	2478124_ab_49	3543065.0, 5580649.0	rauhe Gleite/Rampe	Furt	passierbar	Schlüchtern	
80	39215	2478124_ab_52	3543335.0, 5580660.0	kleiner Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
81	39216	2478124_ab_56	3543713.0, 5580760.0	sehr hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	unpassierbar	Schlüchtern	
82	39217	2478124_ab_60	3543985.0, 5580910.0	sehr hoher Absturz, Wehr	Wasserkraft	unpassierbar	Schlüchtern	
83	39218	2478124_ab_61	3544084.0, 5580979.0	hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
84	39219	2478124_ab_68	3544602.0, 5581431.0	kleiner Absturz	Einleitung	bedingt passierbar	Schlüchtern	
85	39220	2478124_ab_69	3544623.0, 5581453.0	hoher Absturz, Stützschwelle / Grundschwelle	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	

Anhang A: Übersicht zu den Querbauwerken im FFH-Gebiet

Ldf. Nr.	Objekt-nummer	Gewässer-abschnitt	Koordinaten	Bauwerk	Funktion	Passierbarkeit*	Gemeinde	Umbau QBW **
Schwarzbach								
86	39221	2478124_ab_69	3544634.0, 5581457.0	kleiner Absturz, Stützschwelle / Grundschwelle	unbekannt	bedingt passierbar	Schlüchtern	
87	39222	2478124_ab_69	3544658.0, 5581462.0	hoher Absturz, Stützschwelle / Grundschwelle	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
88	39223	2478124_ab_70	3544691.0, 5581499.0	hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
89	39224	2478124_ab_70	3544693.0, 5581518.0	hoher Absturz	Sohlenstabilisierung	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
90	39225	2478124_ab_70	3544705.0, 5581535.0	glatte Gleite, Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
91	39227	2478124_ab_72	3544840.0, 5581614.0	kleiner Absturz, Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
92	39228	2478124_ab_76	3545243.0, 5581835.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
93	39229	2478124_ab_88	3546000.0, 5582066.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
94	39230	2478124_ab_93	3546460.0, 5582026.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
95	39231	2478124_ab_93	3546483.0, 5582030.0	Verrohrung mit Absturz	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
96	39232	2478124_ab_95	3546631.0, 5582088.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	weitgehend unpassierbar	Schlüchtern	
97	39233	2478124_ab_96	3546732.0, 5582126.0	Verrohrung	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
98	39234	2478124_ab_98	3546892.0, 5582187.0	Massivsohlenabschnitt	Kreuzungsbauwerk	bedingt passierbar	Schlüchtern	
Weißbach								
- keine Querbauwerke vorhanden								

\* Bei der Auswertung der Passierbarkeit der Wanderhindernisse wurde jeweils das pessimistischste Ergebnis genommen. Beispiel: Gesamtpassierbarkeit Aufwärts: weitgehend unpassierbar; Gesamtpassierbarkeit Abwärts: bedingt passierbar. In die Tabelle wurde dann für die Passierbarkeit als weitgehend unpassierbar eingestuft.

\*\* Der Umbau und / oder dieser Querbauwerke (QBW) ist bereits durchgeführt worden.